

**LIST OPATŘENÍ**

ID: 116

Název opatření:	Zkapacitnění Málého sloupského potoka
Skupina opatření:	zkapacitnění toku
Ochrana před:	řčními
Ochráněné obce/objekty:	Hejnice (obecní část Ferdinandov)

<b>Lokalizace:</b>			
Vodní tok:	Malý sloupský potok	IDVT:	10184826
ř.km (od, do)	0.78 1.05	Správce toku	Lesy ČR, s.p
S-JTSK X (od, do)	-678980.73 -678857.05	Katastr.území:	Hejnice
S-JTSK Y (od, do)	-963481.99 -963957.33	Intravilán:	ano
Vlastník objektu:			

<b>Územní ochrana:</b>			
CHKO JH:	ano	NATURA 2000:	ne

<b>Připravenost</b>			
Zdroj opatření:	-		
Rok návrhu:	-		
Stupeň dokumentace:	-	Uloženo na FTP:	ne
Autor:	-		

<b>Stručný popis opatření:</b>	
Navrhované opatření spočívá ve zkapacitnění koryta toku a mostního objektů mezi ř.km 0.78 až 1.050. Zkapacitnění se navrhuje na zajištění převedení průtoku Q20. Ochráněny budou zejména objekty nad cestním mostem v km 0.91, které jsou v současné době ohroženy už při průtocích nižších než Q5.	

<b>Parametry opatření:</b>	
Zkapacitnění mostu v ř.km 0.91 a zkapacitnění toku do úrovně Q20 v délce cca 270m.	

Situace/fotodokumentace:



**Střety:**

Památková ochrana:	ne	Typ:	
Krajina:	ne		
CHKO JH:	ano		
NATURA 2000:	ano		
Vodní zdroje:	ne	Typ:	
Inženýrské sítě:	ano	Typ:	vodovod
Jiné:			

**Stanoviska:**

Liberecký kraj	CHKO
CHKO Jizerské hory	V současnosti již provedeno v rámci opravy povodňových škod 2010. Nezbytné blíže odborně posoudit z hlediska zájmů ochrany přírody.
Povodí Labe, státní podnik	Pod mostem ke zkapacitnění koryta již došlo rekonstrukcí PB opěrné zdi, která byla nahrazena kamennou rovnaninou a došlo zde v ř.km 0,84-0,88 rovněž k rozšíření koryta. Stávající stav - most s navýšenou komunikací zde představuje jakousi funkci poldru pro úsek nad mostem, převážně levý břeh.
Lesy ČR	
MŽP	

**Majetkoprávní vypořádání:**

Jméno	ID vlastníka	Adresa I.	Adresa II.	Název k.ú.
Opatření bylo navrženo až po etapě projektu A.3.3. Zajištění vyjádření vlastníků pozemků.				
Nejsou tudíž žádná stanoviska vlastníků dotčených pozemků.				