

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
oddělení plánování a koncepce
Nábřeží 4/90
Praha 5
150 56

VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ
mail, 25.8 a 3.9.2015 LCR953/004147/2015

SPISOVÁ ZNAČKA
731

DATUM
9.9.2015

VYŘIZUJE
Ing. L. Němcová

TELEFON
956953292

GSM
724523995

FAX

E-MAIL
nemcova.ost53@lesy-cr.cz

Vyjádření správce vodního toku

Podkladová analýza pro následnou realizaci PPO včetně přírodně blízkých PPO v Mikroregionu Frýdlantsko

ID 8 – Poldr na Arnoltickém potoce	zpracovatel Sweco Hydroprojekt a.s.
ID 13 – Zkapacitnění koryta	zpracovatel Sweco Hydroprojekt a.s.
ID 36 – RN na Račím potoce	zpracovatel Sweco Hydroprojekt a.s.
ID 70 – Zkapacitnění propustku v Kunraticích	
ID 78 – RN „U hřiště“	zpracovatel Sweco Hydroprojekt a.s.
ID 98 – Suchá nádrž Pustý potok (hladina stálého nadržení)	zpracovatel VRV a.s.
ID 102 – Suchá nádrž Sloupský potok	zpracovatel VRV a.s.
ID 124 – Suchá nádrž Dětrichov (hladina stálého nadržení)	zpracovatel VRV a.s.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové rámcově souhlasí s technickým řešením opatření ID 8, 36, 70, 78, 98, 102 a 124, která byla průběžně během zpracování s projektanty konzultována.

Co se týče opatření ID 13-SO 03, s návrhem podvrtní vodovodu souhlasíme. Upozorňujeme, že podvrtní vodovodu v místě propustu je zkapacitnění koryta LP Olešky č.9 řešeno pouze částečně. Průtočný profil propustu však zůstává, oproti kapacitě koryta nad propustem nadále menší a bude tak dále při větších průtocích docházet ke vzdouvání vody a k častému vylištění vody z koryta a rozlivu. (O nekapacitním propustu a nevhodně nakolmo zaústěném přítoku do Olešky jsme informovali e-mailem 24.3.2015 Ing. Příbka a paní Trylanskou (DHI)). Doporučujeme ID 13-SO 03 rozšířit i o rekonstrukci propustu a o změnu zaústění do Olešky, aby se daný problémový úsek koryta vodoteče vyřešil v rámci této analýzy komplexně.

Platnost tohoto vyjádření jsou 2 roky od data vydání.

S pozdravem „Lesu zdar“

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Ing. Tomáš SAJDL
Lesy České republiky, s.p.,
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe